

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

№2

объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ)

Государственное учреждение
здравоохранения «Липецкая областная
клиническая больница»

ПОЛИКЛИНИКА

организация, расположенная на объекте:
ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»

адрес объекта:
398042, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а

Главный врач
ГУЗ «Липецкая областная
клиническая больница»

Гутевич Г.И.





ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нём услуг в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здравоохранение, больницы
- 1.2. Адрес объекта: Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 4 этажей, 4928,7 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 148041 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не установлена
- 1.6. Название организации (учреждения) полное юридическое наименование – согласно Уставу Государственное учреждение здравоохранения «Липецкая областная клиническая больница», краткое наименование ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 398042, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная собственность
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление здравоохранения Липецкой области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Липецкая область, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 6

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

- 2.1. Сфера деятельности: здравоохранение, больницы
- 2.2. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) : с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием
- 2.3. медицинская статистика, врачебная медико-санитарная помощь; амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь; оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; проведение медицинских освидетельствований; проведение медицинских осмотров; проведение медицинских процедур; проведение медицинского осмотра (предварительного и периодического); проведение медицинского осмотра (предрейсового и послерейсового); проведение реабилитационных мероприятий; работы (услуги), выполняемые при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе при осуществлении специализированной медицинской помощи по: клинической лабораторной диагностике, контролю качества медицинской помощи, общественному здоровью и организации здравоохранения, онкологии, рентгенологии, терапии, ультразвуковой диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности, эндокринологии, эндоскопии; физиотерапия; оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; по акушерству и гинекологии, детской онкологии, торакальной хирургии, урологии, по патологической анатомии, трансфузиологии; проведение медицинских экспертиз; работы (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной медицинской помощи по анестезиологии.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети; взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями

зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность:

- посещаемость (количество обслуживаемых в день) 1500

- вместимость 1000

- пропускная способность 1500

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да; нет): да

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет
2.	Сменные кресла-коляски	Да
3.	Адаптированные лифты	Да
4.	Поручни	Да
5.	Пандусы	Да
6.	Подъёмные платформы (аппарели)	Нет
7.	Доступные входные группы	Да
8.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Да
9.	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	Да
10.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Да
11.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Да
12.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Да
13.	Иные	

3.1 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«ВНД» не организована доступность
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:		+		
2	Передвигающиеся на креслах-колясках		+		
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата		+		
4	с нарушениями зрения		+		
5	с нарушениями слуха		+		
6	нарушениями умственного развития		+		

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов				
		Инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску К	Инвалиды с патологией опорнодвигательного аппарата О	Инвалиды по зрению С	Инвалиды по слуху Г	Инвалиды с умственными и нарушениями У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-	+	-	-	-
2	Вход (входы) в здание	+	+	+	+	+
3	Путь (пути) движения внутри здания	-	+	+	+	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	+	-	+	+	+
5	Санитарно-гигиенические помещения	+	+	-	+	+
6	Система информации и связи (на всех зонах)	+	+	+	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-	-	-

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Да
2.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Да
3.	Проведение инструктирования (обучения) сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да
4.	Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным	Да

	актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	
5.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Да
6.	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Да
7.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет
8.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Да
9.	Адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Да
10.	Иные	

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЁМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1	Обеспечение размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции слуха. Размещение информации, необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне внутри здания. Обеспечение размещения при входе в объект вывески с планом здания, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Размещение в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.	2025
2	Организация обеспечения инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.	2025
3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	2026

Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований – Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2020)».

Период проведения работ: до 2030 года

Ожидаемый результат: полная доступность объекта маломобильным группам населения.

Информация (паспорт доступности) размещена на сайте

VI.ОСОБЫЕОТМЕТКИ

Паспорт сформирован на основании:
акта обследования объекта от 10 февраля 2025 года Комиссией, состав которой утвержден приказом ГУЗ
«Липецкая областная клиническая больница»

ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГУЗ «Липецкая
областная клиническая больница»

Гутевич Г.И.

«10» февраля 2025 г.

ПАСПОРТ

**доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нём услуг в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – услуги)**

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здравоохранение, больницы
- 1.2. Адрес объекта: Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 4 этажей, 4928,7 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 148041 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не установлена
- 1.6. Название организации (учреждения) полное юридическое наименование – согласно Уставу Государственное учреждение здравоохранения «Липецкая областная клиническая больница», краткое наименование ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 398042, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная собственность
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление здравоохранения Липецкой области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Липецкая область, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 6

**II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

- 2.1. Сфера деятельности: здравоохранение, больницы
- 2.2. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) : с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием
- 2.3. медицинская статистика, врачебная медико-санитарная помощь; амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь; оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; проведение медицинских освидетельствований; проведение медицинских осмотров; проведение медицинских процедур; проведение медицинского осмотра (предварительного и периодического); проведение медицинского осмотра (предрейсового и послерейсового); проведение реабилитационных мероприятий; работы (услуги), выполняемые при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе при осуществлении специализированной медицинской помощи по: клинической лабораторной диагностике, контролю качества медицинской помощи, общественному здоровью и организации здравоохранения, онкологии, рентгенологии, терапии, ультразвуковой диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности, эндокринологии, эндоскопии; физиотерапия; оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; по акушерству и гинекологии, детской онкологии, торакальной хирургии, урологии, по патологической анатомии, трансфузиологии; проведение медицинских экспертиз; работы (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной медицинской помощи по анестезиологии.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети; взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность:

- посещаемость (количество обслуживаемых в день) 1500

- вместимость 1000

- пропускная способность 1500

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да; нет): да

III. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта 360 м.

- время движения (пешком) 25 мин.

- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

- перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером):

нерегулируемые

- информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет

- перепады высоты на пути (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.2. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ № п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон	
Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
Территория, прилегающая к зданию	ДУ
Вход (входы) в здание	ДЧВ
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧВ
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧВ
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧВ
Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧВ

3.3. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧВ

IV. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
Территория, прилегающая к зданию	Установить напольно-тактильную разметку от парковки до входа. Разметить пешеходный переход на проезжей части между парковкой и зоной входа. Не дальше 50 м от входа разместить знаки парковки для инвалидов на высоте 1,5-2 м от пола, обозначить напольную разметку

	бх3,6м с изображением колясочника 1х1м.
Вход (входы) в здание	Выделить контрастно начало и окончание лестницы полосой шириной 8-10 см, установить на поручнях лестницы наклейки с надписями «лестница вниз» и «лестница вверх», а наклейки «Выход» переклеить на ручки вдерей эвакуационного выхода для мгн, на пандусе обозначить начало и окончание каждой наклонной площадки контрастной полосой шириной 8-10см. Внести коррективы в текущую напольно-тактильную разметку в соответствии с текущими нормативами, а именно в нижней зоне убрать тактильную плитку там, где путь движения перекрыт конструкцией поручней; установить в верхней части тактильную плитку с отступом от края вершины верхней ступени на 30см. Выделить габариты дверного проема контрастно шириной 10см, обозначить стеклянное наполнение желтым кругом диаметром 20см на высоте 1,2м для слабовидящих мгн и на высоте 0,9м для инвалидов-колясочников. Заменить таблички входа со значениями: доступность для инвалидов, вход, выход - на комплексные с тактильной надписью, пиктограммой и шрифтом Брайля размером 20х20см. Смонтировать напольно-тактильную разметку на всей входной группе. Установить звуковой информатор, место для собаки-поводыря.
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установить опорный поручень вдоль горизонтальных путей движения мгн, тактильную разметку обновить и дополнить. Габариты дверного проема лифта выделить, номера этажей на лестничной клетке и напротив дверей лифта обозначить, цифры панели лифта продублировать контрастно, габариты лестниц выделить контрастно. Приобрести гусеничный ступенькоход или переносной телескопический пандус для эвакуации колясочника с верхних этажей при неработающем лифте. Габариты проемов, стеклянное наполнение дверей выделить на остальных дверях на пути движения мгн, установить фиксацию дверей в открытом положении. Установить знаки направления эвакуации для МГН и фотолюминесцентную разметку по стенам. Смонтировать поручень со 2 стороны на эвакуационной межэтажной лестнице.
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Предусмотреть в кабинете приема мгн использование переносной индукционной петли, установитьфиксатор двери в открытом положении, крючок для костылей, опорный поручень у кушетки, выделить контрастно габариты дверного проема. Выделить напольно место ожидания для колясочника, обозначить комплексной тактильной табличкой место для мгн, установить крючок для костылей. Места для обслуживания мгн обозначить тактильной табличкой, приобрести набор лупы со сменными линзами, установить откидной крючок для костылей и сумок.
Санитарно-гигиенические помещения	Выделить контрастно габариты дверного проема, установить нажимную ручку скобой контрастного цвета, смонтировать напольно-тактильную разметку, поручень для раковины
Система информации на объекте (на всех зонах)	Установить визуальное выделение ручек, дверей на пути движения, лестниц, эвакуационных путей. Предусмотреть возможность подключения индукционной петли к системе эвакуационного информирования. Дополнить и обновить напольно-тактильную разметку внутри помещения и снаружи.

4.2. Период проведения работ 2025-2030 в рамках исполнения Федерального закона от 24.11.2005г №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПВ - объект доступен полностью для всех инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется Согласование с общественными организациями инвалидов

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

V. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта: № 2 от «10» февраля 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГУЗ «Липецкая
областная клиническая больница»

Гутевич Г.И.

«10» февраля 2025 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 2 от 10 февраля 2025 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нём услуг в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здравоохранение, больницы
- 1.2. Адрес объекта: Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 4 этажей, 4928,7 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 148041 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не установлена
- 1.6. Название организации (учреждения) полное юридическое наименование – согласно Уставу Государственное учреждение здравоохранения «Липецкая областная клиническая больница», краткое наименование ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 398042, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная собственность
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление здравоохранения Липецкой области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Липецкая область, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 6

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

- 2.1. Сфера деятельности: здравоохранение, больницы
- 2.2. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) : с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием
- 2.3. медицинская статистика, врачебная медико-санитарная помощь; амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь; оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; проведение медицинских освидетельствований; проведение медицинских осмотров; проведение медицинских процедур; проведение медицинского осмотра (предварительного и периодического); проведение медицинского осмотра (предрейсового и послерейсового); проведение реабилитационных мероприятий; работы (услуги), выполняемые при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе при осуществлении специализированной медицинской

помощи по: клинической лабораторной диагностике, контролю качества медицинской помощи, общественному здоровью и организации здравоохранения, онкологии, рентгенологии, терапии, ультразвуковой диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности, эндокринологии, эндоскопии; физиотерапия; оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; по акушерству и гинекологии, детской онкологии, торакальной хирургии, урологии, по патологической анатомии, трансфузиологии; проведение медицинских экспертиз; работы (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной медицинской помощи по анестезиологии.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети; взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность:

- посещаемость (количество обслуживаемых в день) 1500
- вместимость 1000
- пропускная способность 1500

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да; нет): да

Главный врач ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГУЗ «Липецкая
областная клиническая больница»

Гутевич Г.И.
«10» февраля 2025 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 2
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2 от 10 февраля 2025 г.

г. Липецк

«10» февраля 2025 г.

ПАСПОРТ

**доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нём услуг в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – услуги)**

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здравоохранение, больницы
1.2. Адрес объекта: Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 4928,7 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 148041 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не установлена
1.6. Название организации (учреждения) полное юридическое наименование – согласно Уставу Государственное учреждение здравоохранения «Липецкая областная клиническая больница», краткое наименование ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 398042, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а

2. 1 СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

2.2. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

№ № п/п	Основные структурнофункционал ьные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию	ДУ	-	1-3
2	Вход (входы) в здание	ДЧВ	-	3-7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧВ	-	18-27
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧВ	-	15,17,18, 20,21,28-30
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧВ	-	20,31-35
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧВ	-	3,5,7-13,16- 24,26,28,29, 31,33-35

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

2.3. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧВ

3. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
Территория, прилегающая к зданию	Текущий ремонт
Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт

3.2. Период проведения работ 2025-2030

в рамках исполнения Федерального закона от 24.11.2005г №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПВ - объект доступен полностью для всех инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

3.4. Для принятия решения (нужное подчеркнуть):

3.4.1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

- 3.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется
- 3.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется
- 3.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется
- 3.4.5. другое нет
- 3.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
- 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ

Результаты обследования:

Территория, прилегающая к зданию на 2л

Входа (входов) в здание на 2л

3. Путей движения в здании на 2л

4. Зоны целевого назначения объекта на 2л

5. Санитарно-гигиенические помещения 1л

5. Системы информации (и связи) на объекте на 2л


6. Результаты фотофиксации на объекте на 17л

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет

Члены рабочей группы:

Главный специалист
ГУЗ «Липецкая областная
клиническая больница»

Пономарев Д. В.



Специалист по обеспечению
безбарьерной среды

Ненахова К. С.



В том числе:
Представители
общественных
организаций
инвалидов

Председатель Липецкой городской
организации ЛООООО ВОИ

Фарафонов В. В.



I Результаты обследования:

Территория, прилегающая к зданию

ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» по адресу: 398042, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход на территорию	нет	-	-	-	-		
1.2	Пути движения на территории	есть	-	2,3	Нет напольно-тактильной разметки, пешеходного перехода проезжей части от парковки до входа в помещение	все	Установить напольно-тактильную разметку от парковки до входа. Разметить пешеходный переход на проезжей части между парковкой и зоной входа.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-					
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-		
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	1,2	Парковка для мгн не обозначена	все	Не дальше 50 м от входа разместить знаки парковки для инвалидов на высоте 1,5-2м от пола, обозначить напольную разметку 6х3,6м с изображением колясочника 1х1м.	Текущий ремонт

III Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№	№фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ	-	1-3	Установить напольно-тактильную разметку от парковки до входа. Разметить пешеходный переход на проезжей части между парковкой и зоной входа. Не дальше 50 м от входа разместить знаки парковки для инвалидов на высоте 1,5-2м от пола, обозначить напольную разметку 6х3,6м с изображением колясочника 1х1м.

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

I Результаты обследования:

Входа (входов) в здание

ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» по адресу: 398042, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
2.1	Входная группа (входная площадка с лестницей и пандусом)	есть	-	4-9	Габариты лестницы выделены не в соответствии с текущими нормативами, тактильные наклейки на поручнях не вводят слепых в заблуждение, габариты наклонных частей пандуса не обозначены контрастно. Напольно-тактильная разметка порога не соответствует текущим нормативам.	все	Выделить контрастно начало и окончание лестницы полосой шириной 8-10 см, установить на поручнях лестницы наклейки с надписями «лестница вниз» и «лестница вверх», а наклейки «Выход» переклеить на ручки вдерей эвакуационного выхода для мгно, на пандусе обозначить начало и окончание каждой наклонной площадки контрастной полосой шириной 8-10см. Внести коррективы в текущую напольно-тактильную разметку в соответствии с текущими нормативами, а именно в нижней зоне убрать тактильную плитку там, где путь движения перекрыт конструкцией поручней; установить в верхней части тактильную плитку с отступом от края вершины верхней ступени на 30см	Текущий ремонт
2.2	Дверь (входная)	есть	-	10,11	Габариты дверного проема выделены, но не соответствуют текущим нормативам. Стеклопанное наполнение дверей обозначено не в полной мере, тактильные таблички состоят только из пиктограммы. Нет	все	Выделить габариты дверного проема контрастно шириной 10см, обозначить стеклопанное наполнение желтым кругом диаметром 20см на высоте 1,2м для слабовидящих мгно и на высоте 0,9м для инвалидов-колясочников. Заменить таблички	Текущий ремонт

					<i>напольно-тактильной разметки на всей входной группе</i>		<i>входа со значениями: доступность для инвалидов, вход, выход - на комплексные с тактильной надписью, пиктограммой и шрифтом Брайля размером 20х20см. Смонтировать напольно-тактильную разметку на всей входной группе</i>	
2.3	Тамбур	есть	-	11,12	<i>Нет места для собаки-поводыря, звукового информирования</i>	все	<i>Установить звуковой информатор, место для собаки-поводыря</i>	<i>Текущий ремонт</i>

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Вход (входы в задние)</i>	<i>ДЧВ</i>	<i>-</i>	<i>3-7</i>	<i>Выделить контрастно начало и окончание лестницы полосой шириной 8-10 см, установить на поручнях лестницы наклейки с надписями «лестница вниз» и «лестница вверх», а наклейки «Выход» переклеить на ручки вдерей эвакуационного выхода для мн, на пандусе обозначить начало и окончание каждой наклонной площадки контрастной полосой шириной 8-10см. Внести коррективы в текущую напольно-тактильную разметку в соответствии с текущими нормативами, а именно в нижней зоне убрать тактильную плитку там, где путь движения перекрыт конструкцией поручней; установить в верхней части тактильную плитку с отступом от края вершины верхней ступени на 30см. Выделить габариты дверного проема контрастно шириной 10см, обозначить стеклянное наполнение желтым кругом диаметром 20см на высоте 1,2м для слабовидящих мн и на высоте 0,9м для инвалидов-колясочников. Заменить таблички входа со значениями: доступность для инвалидов, вход, выход - на комплексные с тактильной надписью, пиктограммой и шрифтом Брайля размером 20х20см. Смонтировать напольно-тактильную разметку на всей входной группе. Установить звуковой информатор, место для собаки-поводыря.</i>

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

I Результаты обследования:

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» по адресу: 398042, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Горизонтальные коммуникационные пути	есть	-	21-23	Отсутствует опорный поручень вдоль горизонтальных путей движения мгн, тактильная разметка требует дополнения и обновления	все	Установить опорный поручень вдоль горизонтальных путей движения мгн, тактильную разметку обновить и дополнить	Текущий ремонт
3.2	Вертикальные коммуникационные пути	есть	-	24-27	Габариты дверного проема лифта не выделены, номера этажей отсутствуют на лестничной клетке и напротив дверей лифта, габариты лифта узкие, цифры панели лифта не контрастны, габариты лестниц не выделены.	все	Габариты дверного проема лифта выделить, номера этажей на лестничной клетке и напротив дверей лифта обозначить, цифры панели лифта продублировать контрастно, габариты лестниц выделить контрастно. Приобрести гусеничный ступенькоход или преносной телескопический пандус для эвакуации колясочника с верхних этажей при неработающем лифте.	Текущий ремонт
3.3	Дверь по пути движения	нет	-	18-21	Габариты проемов, стеклянное наполнение дверей выделены не на всех дверях, фиксация дверей в открытом положении отсутствует	все	Габариты проемов, стеклянное наполнение дверей выделить на остальных дверях на пути движения мгн, установить фиксацию дверей в открытом положении	Текущий ремонт
3.4	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	19,27	Пути движения являются путями эвакуации. Недостаточно знаков направления эвакуации, нет подсветки путей эвакуации для МГН. Эвакуационная межэтажная	все	Установить знаки направления эвакуации для МГН и фотолюминесцентную разметку по стенам. Смонтировать поручень со 2 стороны на эвакуационной	Текущий ремонт

					лестница имеет поручень только с 1 стороны		межэтажной лестнице	
III Заключение по зоне:								
Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ				
		№ на плане	№ фото					
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧВ	-	18-27	Установить опорный поручень вдоль горизонтальных путей движения мгн, тактильную разметку обновить и дополнить. Габариты дверного проема лифта выделить, номера этажей на лестничной клетке и напротив дверей лифта обозначить, цифры панели лифта продублировать контрастно, габариты лестниц выделить контрастно. Приобрести гусеничный ступенькоход или преносной телескопический пандус для эвакуации колясочника с верхних этажей при неработающем лифте. Габариты проемов, стеклянное наполнение дверей выделить на остальных дверях на пути движения мгн, установить фиксацию дверей в открытом положении. Установить знаки направления эвакуации для МГН и фотолюминесцентную разметку по стенам. Смонтировать поручень со 2 стороны на эвакуационной межэтажной лестнице.				

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

I Результаты обследования:

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов
 ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» по адресу: 398042, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	18,30	Кабинет приема мгн адаптирован не в полной мере	все	Предусмотреть в кабинете приема мгн использование переносной индукционной петли, установить фиксатор двери в открытом положении, крючок для костылей, опорный поручень у кушетки, выделить контрастно габариты дверного проема	Текущий ремонт
4.2.	Зальная форма обслуживания	есть	-	15,17,21	Место ожидания для мгн не выделено	все	Выделить напольно место ожидания для колясочника, обозначить комплексной тактильной табличкой место для мгн, установить крючок для костылей	Текущий ремонт
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	есть	-	20,28,29	Прилавки приема мгн адаптированы не в полной мере	все	Места для обслуживания мгн обозначить тактильной табличкой, приобрести набор лупы со сменными линзами, установить откидной крючок для костылей и сумок.	Текущий ремонт
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-					

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания:	ДЧВ	-	15,17, 18,20,21, 28-30	Предусмотреть в кабинете приема мгн использование переносной индукционной петли, установить фиксатор двери в открытом положении, крючок для костылей, опорный поручень у кушетки, выделить контрастно габариты дверного проема. Выделить напольно место ожидания для колясочника, обозначить комплексной тактильной табличкой место для мгн, установить крючок для костылей. Места для обслуживания мгн обозначить тактильной табличкой, приобрести набор лупы со сменными линзами, установить откидной крючок для костылей и сумок.

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

I Результаты обследования:

Санитарно-гигиенических помещений

ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» по адресу: 398042, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	-	31-35	Нет выделения габаритов двери, фиксации двери, ручка не удобна в использовании инвалидам с дцп, напольно-тактильной разметки, кнопки вызова помощи, поручня у раковины	все	Выделить контрастно габариты дверного проема, установить нажимную ручку скобой контрастного цвета, смонтировать напольно-тактильную разметку, поручень для раковины	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	20	Нарушений не выявлено			

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧВ	-	20, 31-35	Выделить контрастно габариты дверного проема, установить нажимную ручку скобой контрастного цвета, смонтировать напольно-тактильную разметку, поручень для раковины

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

I Результаты обследования:

Системы информации на объекте

ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» по адресу: 398042, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	5,10,12, 13,20, 24,29	Отсутствуют визуальное выделение ручек, лестниц, эвакуационных путей	С	Установить визуальное выделение ручек, дверей на пути движения, лестниц, эвакуационных путей	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	5,16,28, 29,35	-	Г	Предусмотреть возможность подключения индукционной петли к системе эвакуационного информирования	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть	-	3,7-11, 16-23, 26,31, 33,34	Недостаточно тактильной информации	С	Дополнить и обновить напольно-тактильную разметку внутри помещения и снаружи	Текущий ремонт

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧВ	-	3,5,7-13, 16-24, 26,28,29, 31,33-35	Установить визуальное выделение ручек, дверей на пути движения, лестниц, эвакуационных путей. Предусмотреть возможность подключения индукционной петли к системе эвакуационного информирования. Дополнить и обновить напольно-тактильную разметку внутри помещения и снаружи.

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно . **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Результаты фотофиксации на объекте
ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»
по адресу: 398042, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а
Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7




Фото №8




Фото №9




Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13




Фото №14



Фото №15




Фото №16



Фото №17



Фото №18



Фото №19



Фото №20




Фото №21



Фото №22




Фото №23




Фото №24



Фото №25



Фото №26



Фото №27



Фото №28



Фото №29



Фото №30




Фото №31



Фото №32




Фото №33





Фото №34



Фото №35



Содержание

1.	Паспорт доступности.....	2
2.	Акты обследования.....	16
3.	Фотографии.....	27

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГУЗ «Липецкая областная
клиническая больница»

Гутевич Г.И.

«10» февраля 2025 г.

**ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
по адаптации основных структурных элементов
объекта социальной инфраструктуры**

**ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» поликлиника
по адресу: 398042, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а**

График проведения мероприятий по адаптации основных структурных элементов объекта социальной инфраструктуры ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» по адресу: 398042, Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская д. 6а, составлен в соответствии с Паспортом доступности объекта социальной инфраструктуры № 2 от 10 февраля 2025г., согласованным с обществом инвалидов.

Наименование структурно-функциональной зоны	Планируемые работы по адаптации	Срок проведения
Территория	Установить напольно-тактильную разметку от парковки до входа.	2027
	Разметить пешеходный переход на проезжей части между парковкой и зоной входа.	2025
	Не дальше 50 м от входа разместить знаки парковки для инвалидов на высоте 1,5-2м от пола, обозначить напольную разметку 6х3,6м с изображением колясочника 1х1м.	2026
Вход в здание	Выделить контрастно начало и окончание лестницы полосой шириной 8-10 см	2028
	Установить на поручнях лестницы наклейки с надписями «лестница вниз» и «лестница вверх», а наклейки «Выход» переклеить на ручки вderей эвакуационного выхода для мgn, на пандусе обозначить начало и окончание каждой наклонной площадки контрастной полосой шириной 8-10см.	2026
	Установить звуковой информатор, место для собаки-поводыря.	2027
	Внести коррективы в текущую напольно-тактильную разметку в соответствии с текущими нормативами, а именно в нижней зоне убрать тактильную плитку там, где путь движения перекрыт конструкцией поручней; установить в верхней части тактильную плитку с отступом от края вершины верхней ступени на 30см.	2025
	Выделить габариты дверного проема контрастно шириной 10см, обозначить стеклянное наполнение желтым кругом диаметром 20см на высоте 1,2м для слабовидящих мgn и на высоте 0,9м для инвалидов-колясочников.	2027
	Заменить таблички входа со значениями: доступность для инвалидов, вход, выход - на комплексные с тактильной надписью, пиктограммой и шрифтом Брайля размером 20х20см.	2026
	Смонтировать напольно-тактильную разметку на всей входной группе.	2027
Путь (пути) движения внутри здания	Установить опорный поручень вдоль горизонтальных путей движения мgn, тактильную разметку обновить и дополнить.	2028
	Габариты дверного проема лифта выделить, номера этажей на лестничной клетке и напротив дверей лифта обозначить, цифры панели лифта продублировать контрастно, габариты лестниц выделить контрастно.	2025
	Приобрести гусеничный ступенькоход или преносной телескопический пандус для эвакуации колясочника с верхних этажей при неработающем лифте.	2029

	Смонтировать поручень со 2 стороны на эвакуационной межэтажной лестнице.	2028
	Габариты проемов, стеклянное наполнение дверей выделить на остальных дверях на пути движения мгн, установить фиксацию дверей в открытом положении.	2027
	Установить знаки направления эвакуации для МГН и фотолюминесцентную разметку по стенам.	2026
Зона целевого назначения здания	Предусмотреть в кабинете приема мгн использование переносной индукционной петли, установить фиксатор двери в открытом положении, крючок для костылей, опорный поручень у кушетки, выделить контрастно габариты дверного проема.	2025
	Выделить напольно место ожидания для колясочника, обозначить комплексной тактильной табличкой место для мгн, установить крючок для костылей.	2026
	Места для обслуживания мгн обозначить тактильной табличкой, приобрести набор лупы со сменными линзами, установить откидной крючок для костылей и сумок.	2027
Санитарно-гиг. помещения	Смонтировать напольно-тактильную разметку, поручень для раковины	2026
	Выделить контрастно габариты дверного проема, установить нажимную ручку скобой контрастного цвета	2025
Система информации и на объекте	Предусмотреть возможность подключения индукционной петли к системе эвакуационного информирования.	2025
	Дополнить и обновить напольно-тактильную разметку внутри помещения и снаружи.	2028